

监理通知单

工程名称：江苏腾盛纺织 5MWp 光伏发电项目

编号：ZHJL-TSTZ-007

致：江苏腾盛纺织 5MWp 光伏发电项目 施工项目部

事由：安全隐患检查

2019 年三月份以来，全国各地相继出现较大安全生产事故，另外清明节临近，项目并网年后后复工期，现场施工人员及管理人员安全意识有所下降，为进一步加强春季施工安全工作，我监理部、业主方及施工负责人对施工现场进行安全检查，通过现场整体排查，发现以下安全隐患。

- 1、施工人员未佩戴安全帽反光衣。
- 2、下墙电缆裸露无防护。
- 3、屋面临边防护网损坏。
- 4、屋顶斜面材料未清理。
- 5、切割机缺少防护套。

现要求贵单位在撤场之前对以上问题进行整改，整改完成后报我部进行复查，彻底消除安全隐患，如对本监理通知单内容有异议，请在 24 小时内向监理提出书面报告。

监理项目部(章)：

总/监理工程师：

日

期：2019年03月27日



注：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。