

监理通知单

工程名称：江苏腾盛纺织 5MW 光伏发电项目

编号：ZHJL-TSTZ-008

致：江苏腾盛纺织 5MW 光伏发电项目 施工项目部

事由：桥架整改问题

内容：2019 年 04 月 16 日我监理部及业主方对腾盛项目、恒达项目巡视中发现，初预检提出的桥架填充率超标问题整改缓慢，为预防影响项目初验，特提出贵方尽快整改，主要整改部位为以下几点。

- 1、腾盛项目 2#屋面西坡北部 0309 汇流箱至下墙点段桥架。
- 2、恒达项目 0214 号汇流箱至下墙点部分。
- 3、恒达项目 0203 号汇流箱至下墙点部分。

以上部分电缆填充率均超过技术协议，光伏电站施工标准图册中电缆敷设要求，为保证项目顺利移交，请贵方尽快整改如对本监理通知单内容有异议，请在 24 小时内向监理提出书面报告。

监理项目部(章)：

总/监理工程师：

日

期：2019 年 4 月 16 日

注：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。