

监理工程师通知回复单

工程名称: 宿迁恒达纺织 2.8MWp 光伏发电项目

编号: TWS-HDJL-001


致: 常州正衡电力工程监理有限公司宿迁恒达纺织光伏发电项目监理项目部

我方接到编号为 ZHJL-HDTZ-001 的监理工程师通知后, 已按要求完成了 屋面彩钢瓦瓦棱及屋脊处锈蚀部位处理 工作, 现报上, 请予以复查。

具体如下图所示:



处理前压损处



压坏处处理后



工人佩戴安全帽



支架分散放置

施工项目部 (章)

项 目 经

日



监理项目部复查意见:

经复查, 现场已整改。

监理项目部 (章):

总/专业监理工程师:

日



注 本表由施工项目部填报, 施工项目部存 二 份, 监理项目部存 一 份。