

监 理 通 知 单

工程名称: 宿迁恒达纺织 2.8MWp 光伏发电项目

编号: ZHJL-HDTZ-01

致: 天威新能源系统工程(北京)有限公司 (施工项目部)

事由: 现场材料吊装施工安全事宜

内容:

经我监理项目部人员现场巡查发现,由你单位施工的光伏场区存在以下问题:

1、现场材料吊装未见其专业安全管理人员,个别吊装施工人员未佩戴安全帽;

2、未配置安全有效沟通设备,现场施工人员采用扶梯攀爬女儿墙方式进行沟通;

3、因厂房屋顶未加固完成,现场材料集中吊装至屋顶,存在严重安全隐患;

4、屋顶材料集中堆放,对原有屋面瓦楞造成变形损坏现象,影响后期夹具安装施工。

以上问题不符合《建设工程安全生产管理条例》规定,望你单位及时做出整改,杜绝此类事件发生,并加强施工安全管理工作,努力做到“安全第一、预防为主”的安全生产管理方针。

附件:

监理项目部(章)

总/专业监理工程师: 徐耀华

日

期: 2018.11.09

注 本表一式三份,由监理项目部填写,业主项目部、施工项目部各存一份,监理项目部存一份。

