

监理工程师通知回复单

工程名称：江苏福莱居 1MWp 光伏发电项目

编号：TWS-FLJJL-002

致：常州正衡电力工程监理有限公司江苏福莱居 1MWp 光伏发电项目监理项目部

我方接到编号为 ZHJL-FLJTZ-002 的监理工程师通知后，已按要求完成了 厂房钢结构加固问题 工作，现报上，请予以复查。

- 1、系杆漏焊问题：对于不满足要求的系杆补焊方可使用，标准如下图所示；
- 2、螺丝不符合、缺失平弹垫问题：已勒令加固单位更换不符合的螺丝、缺少平弹垫的地方予以增加；
- 3、系杆防腐脱落问题：要求加固单位涂刷两道防腐漆。



施工项目部(章)：

项 目 经 理

日



监理项目部复查意见：

经检查，已整改合格

监理项目部

(章)

总/专业监理工程师：

日

期：



注 本表由施工项目部填报，施工项目部存 二 份，监理项目部存 一 份。