

工程师通知单

工程名称：瓯宝安防科技有限公司 1.2544MW 光伏发电项目

编号：CZZHJL-TZD-002

致：湖北湘电建设工程有限公司：

主题：关于质量相关事宜

内容：

经检查你单位施工地瓯宝安防科技有限公司 1.2544MW 光伏发电项目支架基础浇筑、支架安装存在以下问题：

- 1、1#楼支架安装横梁不平，误差过大；
- 2、天气温度回升，浇筑砼基础未进行养护；

本通知要求施工单位一周内支架横梁整改完成回复，为了保证砼支架基础质量，立即对 25、26 浇筑基础进行养护（每次间隔 2 小时），希总包单位高度重视，尽快落实。如再不能保证施工质量要求，建设单位、监理单位将采取有效措施，进行经济制裁，

监理单位（盖章）

项目监理负责人

日

期 2018.11.27

本通知单抄送建设单位、总包单位、各一份，监理单位留一份