

监理工程师通知回复单

工程名称: 新昌县越泰新能源科技有限公司 2.148MW 分布式光伏发电项目 编号: ZHJL-HF-001

致: 常州正衡电力工程监理有限公司 (监理单位)

我方接到编号为 ZHJL-TZD-001 的监理工程师通知后, 已按要求完成了 相关整改工作, 现报上, 请予以复查。

详细内容:

1. 检查组面 MC4 接头放置情况, 并将裸露接头安装完成并绑扎在光伏支架上。
2. 对部分新到施工人员召开施工安全技术交底, 针对施工过程中要注意的问题进行教育指导, 今后按照要求严格执行, 不按要求施工的相关人员该罚的罚, 该清退的予以清退。
3. 检查并将不符合要求的压块重新安装或更换处理。

承包单位 (章)

项目经理:

日期:



复查意见:

项目监理部 (章)

总/专业监理工程师:

日期:



附: 本表由施工单位编制一式三份, 由建设单位、监理单位、施工单位各存一份