

监理工程师通知单

工程名称：新昌县越泰新能源科技有限公司 2.148MWp 分布式光伏发电项目

编号：ZHIJL- TZD-001

致：江苏中天科技工程有限公司项目部

主题：关于施工质量相关事宜

经监理现场巡视发现你单位施工的新昌县越泰新能源科技有限公司 2.148MWp 分布式光伏发电项目存在以下质量问题：

- 1、组件 MC4 接头裸露放置在组件上或直接与屋面接触；
- 2、个别施工人员在安装时踩踏组件；
- 3、个别压块安装不符合规范；

根据上述情况监理部要求即日立即整改并对此事引起重视，现要求贵公司在后天（2018 年 11 月 23 日）前必须整改完成。

整改完成后通知监理项目部检查验收并提交回复单。

如对本通知单内容有异议，请 48 小时内对监理提出书面报告，请于 2018 年 11 月 23 日前填报回复单。

项目监理部(章)

总 / 专业监理工程师： 纪现壮

日期： 2018年11月21日

注：本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工单位项目部各存 1 份，监理项目部存 1 份。

