

监理通知单回复单

工程名称: 邓州市永泰棉纺 10.5MW 分布式光伏发电项目 编号: 02

致: 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部

我方接到监理通知后, 已按要求完成了安全帽佩戴及按图施工修改工作, 现报上, 请予以复查。


详细内容:

1 对于现场未带安全帽施工人员第一次进行安全教育警告, 后续再有发现处以经济处罚, 后续暂无发现未带安全帽施工现象。

2 对于预制条形基础未按图施工, 我方技术人员及时对施工人员进行培训, 及时修改, 严格按照图纸施工。

3 部分构造柱位置错误导致钢筋弯曲, 已经按照图纸重新制作完成修改。

4 对于施工现场出现烟头事件, 已经及时对施工人员进行安全教育培训, 严禁现场出现抽烟现象, 并对现场进行排查, 扫除施工前可能留下的烟头。



施工项目部(章)

项目经理: 李长

日期: 11.22



监理项目部复查意见:

经复查, 已整改。

监理项目部(章)

总/专业监理工程师: 李长

日期: 2018年11月24日

