

监理通知单回复单

工程名称: 邓州市永泰棉纺 10.5MW 分布式光伏发电项目

编号: 04

致: 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部

我方接到监理通知后, 已按要求完成了组件安装, 现场施工材料工作, 现报上, 请予以复查。

详细内容:

- 1 组件安装不整齐, 未带线施工, 已经对该班组进行教育, 勒令整改, 已经完成整改。
- 2 水泥基础已经完成在组件安装之前垫放防水垫层
- 3 施工材料重新规整整齐, 施工垃圾已安排进行随时处理
- 4 加强对施工人员进行技术交底

施工项目部(章)

项目经理: 李红生

日期: 2018.11.29



监理项目部复查意见:

已复查, 无整改。

监理项目部(章)

总/专业监理工程师: 李红生

日期: 2018年 11 月 29 日

