

监理通知单回复单

工程名称：邓州市永泰棉纺 10.5MW 分布式光伏发电项目

编号：05

致：常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部

我方接到监理通知后，已按要求完成了施工质量，安全事宜修整工作，现报上，请予以复查。

详细内容：

- 1 北区箱变基础墙体拉结筋根据最新图纸重新放置。
- 2 构造柱钢筋重新绑扎，打入条形基础内。
- 3 部分构造柱位置错误导致钢筋弯曲，已经按照图纸重新制作完成修改。
- 4 施工人员继续进行安全教育培训，后续施工必须带安全帽。

施工项目部（章）

项目经理：[Signature]

日期：2018年12月2日



监理项目部复查意见：

经复查，已整改。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：[Signature]

日期：2018年12月2日



由 扫描全能王 扫描创建