

监理通知单回复单

工程名称：邓州市永泰棉纺 10.5MW 分布式光伏发电项目

编号：10

致：常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部

我方接到监理通知单：ZHJL-YTMF-10 后，已按要求完成了北区永泰屋面施工整改，现报上，请予以复查。

详细内容：

1. 已对组件搬运工人进行施工教育；并及时整改，对后期组件搬运采取轻拿轻放，周围工人保护措施。
2. 屋面排气管进行裁短加盖保护措施，针对已经破坏屋面防水层进行修复。
3. 屋顶组件安装时发现碎石，已经安排施工人员及时清扫。
4. 针对屋顶组件包箱等施工垃圾，已经及时进行安全文明施工教育，并及时进行清扫。

施工项目部（章）

项目经理：

日期：2018



监理项目部复查意见：

经复查，整改完成。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：2018年12月15日

