

## 监理通知单回复单

工程名称：邓州市永泰棉纺 10.5MW 分布式光伏发电项目

编号：11

致：常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部

我方接到监理通知单：ZHJL-YTMF-11 后，已按要求完成了现场施工安全事宜，现报上，请予以复查。

详细内容：

1. 对施工现场进行全面安全排查，排除安全隐患。
2. 临边防护检查，安全警示牌布置齐全，爬梯检查维护。
3. 严格按照临时用电安全管理方案执行。
4. 电气接线及敷设再次进行技术交底教育。
5. 设备吊装，转运时拉安全警示带，专职安全员现场指挥。
6. 现场动火，及时通知三方（业主，甲方，监理）安全防护措施齐全，监督。

施工项目部（章）

项目经理：[Signature]

日期：2018-12-21

工程管理部

5101075361314

监理项目部复查意见：

经复查已整改完成。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：[Signature]

日期：2018 年 12 月 21 日

