

监 理 通 知 单

工程名称: 邓州市永泰棉纺 10.5MWp 分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-YTMF-03

致: 先能电力工程有限公司 (施工项目部)

事由: 关于现场施工质量、安全事宜

内容: 你部现场施工存在以下问题:

- 1、组件安装过程中存在踩踏组件、组件背板破损现象。
- 2、组件安装未按照图纸排布安装不整齐。
- 3、条形基础预制及设备基础施工人员均未佩戴安全帽。
- 4、施工现场材料摆放杂乱、施工垃圾未及时清理。
- 5、组件安装未进行安全技术交底。
- 6、组件搬运过程中发现组件未平放,野蛮搬运。

以上问题请贵部 3 天内完成整改,加强对施工现场安全、质量方面的把控,如再次出现类似问题,将对你部进行罚款处理。

监理项目部(章)

总/专业监理工程师

日期: 2018 年 11 月 28 日

注 本表一式 3 份,由监理项目部填写,业主项目部、施工项目部各存一份,监理项目部存 1 份。

