

监 理 通 知 单

工程名称: 邓州市永泰棉纺 10.5MWp 分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-YTMF-10

致: 先能电力工程有限公司 (施工项目部)

事由: 关于北区永泰屋面施工事宜

内容:

- 1、屋面组件搬运过程中野蛮施工, 组件从离地约 40cm 直接落地, 或从搬运车上直接倒下, 未采取任何防护组件措施;
- 2、屋面排气管裁截不合理, 已严重破坏屋面防水层, 建设单位中间验收时也提出此问题, 现场施工仍未改正, 请你部尽快处理, 否则一切后果你部自行承担;
- 3、屋面组件安装时组件上面出现石块, 易损坏组件;
- 4、现场组件包箱等施工垃圾直接从屋面扔下, 严重影响安全文明施工;

上述问题我部曾多次提出要求, 你部现仍未改正。望你部接到通知后加强现场施工管理, 予以重视, 对存在的问题及时整改。如我部后续施工中仍发现类似问题, 将对你部进行重罚。

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师: 李元学

日期: 2018 年 12 月 12 日

监理项目部

注 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。



