

监 理 通 知 单

工程名称：榆林市横山区联村光伏扶贫电站

编号：ZHJL-TZ-006

致：陕西拓日新能源科技有限公司施工项目部

事由：关于施工现场施工质量的问题

内容：我方监理员在施工现场巡视过程中发现：

- 1、光伏场区内汇流箱接线杂乱，并且未进行绑扎固定。
- 2、支架过梁焊接工艺不规范，未满焊；且焊接处未进行防腐施工。

针对以上问题请你接到通知后立即整改，限 2 日内进行整改并进行回复，整改后报监理单位进行复检验收。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：张友博

日期：2018年12月23日



注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。