

## 安全监理工程师通知单

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号：PGFD-ZHJL-001

致：中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目  
施工项目部


主题：安全

1)、我监理项目部专业监理工程师，在现场发现 F19 号风机发电机旁、根部有 180 公斤的大油桶，以防万一存在安全火灾隐患。

2)、升压站现场发现、施工用电电线存在乱拉乱扯现象、未进行深埋安全防护，存在安全隐患。

以上问题抓紧整改。

请于 2019 年 5 月 9 日前回复



项目监理机：(章)

总/专业监理工程师：(签字)

2019年 05月 07 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存 1 份，监理项目部存 1 份。



## 表 B.1.8 监理工程师通知回复单

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号 PGFD-AQHF-001

致：常州正衡电力工程监理有限公司智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目监理项目部

我单位接到编号为 PGFD-AQ-ZHJL-001 的监理工程师通知后，已按要求完成了全部工作，请予以复查。

详细内容：我单位已要求将 f19 机位的发电机旁配置灭火器。升压站施工电线已经安全处理；安全隐患已经消除。

附现场图片。

施工单位（盖章）

项目经理（签字）

2019 年 05 月 09 日

项目监理机构审查意见：

现场复查问题已整改完成

项目监理机构（盖章）

专业监理工程师（签字）

2019 年 05 月 09 日

注：本表一式 3 份。项目监理机构签署审查意见后自留 1 份，报建设单位 1 份，返回施工单位 1 份。



