

安全监理通知单

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号：PGFD-AQ-ZHJL-008


致：中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目施工项目部

主题：现场安全文明施工问题事宜。

内容：

1、监理项目部人员现场巡视检查发现风机施工现场，有个别施工人员没有戴安全帽并且在现场吸烟的现象。

以上问题要求施工单位在 2 日内整改完成，并将整改结果报监理项目部复查



项目监理机构（章）

总、专监理工程师（签字）



2019年07月25日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监

表 B.1.8 监理工程师通知回复单

工程名称: 智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号 PGFD-AQHF-008

致: 常州正衡电力工程监理有限公司智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目监理项目部
我单位接到编号为 PGFD-AQ-ZHJL-008 的监理工程师通知后, 已按要求完成了全部工作, 请予以复查。

详细内容:。

对机位施工班组施工不带安全帽, 现场吸烟的施工人员进行严肃的批评教育, 使其对安全工作有了深刻的认识。对施工班组进行了全体教育。

施工单位 (盖章)

项目经理 (签字):  2019 年 7 月 27 日

项目监理机构审查意见:

现场复查问题已整改。

项目监理机构 (盖章)

专业监理工程师 (签字):  2019 年 07 月 27 日

注本表一式 3 份。项目监理机构签署审查意见后自留 1 份报建设单位 1 份返回施工单位 1 份。