

PGFD-ZL-ZHJL-010
2016

监 理 通 知 单

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号：PGFD-ZL-ZHJL-010

监理单位：中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目施工项目部

工程部位：风机基础施工质量

内容：

2019 年 5 月 29 日监理项目部监理人员现场巡视检查发现问题：

1、经巡视检查发现，F40 号基础地基表面平整度达不到标准要求，地基中有大小石块及渣土没清理干净。

2、F35 挤密桩灰土配合比不符合标准要求，灰土拌制不均匀且灰土内伴有树根等杂物。

要求施工单位安排质检人员现场实时检测灰土的配合比，并且要求现场回填土要进行筛子筛过后，回填土颗粒直径符合要求后才能使用。

以上问题要求施工单位立即整改，限 3 日内整改完成并把整改结果报监理项目部复检。

项目监理机构（章）

总、专监理工程师（签字）



2019 年 05 月 29 日

注：本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。

