

SXMB18 监理通知回复单

监理通知回复单

工程名称: 智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号: SXMB18-PGFD-ST-041

致: 常州正衡电力工程监理有限公司智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目监理部

我方接到编号为 PGFD-JL-ZHJL-041 的监理通知后, 已按要求完成了整改工作, 现报上, 请予以复查。

详细: 1、我方接到通知单后, 对控制楼室内空调插座位置进行了整改工作, 并对所有房间进行了检查, 确保所有插座位置无问题。

附: 整改后照片

施工项目部(章):

项目经理:

日期:



监理项目部复查意见:

已按要求整改完成

监理项目部(章):

总/专业监理工程师:

日

期: 2020.04.13



注 本表一式三份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各一份, 施工项目部存一份。



