

表 B.1.8 监理工程师通知回复单

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号：PGFD-B18-042

致：常州正衡电力工程监理有限公司智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目监理部

我单位接到编号为 PGFD-ZL-ZHJL-042 的监理工程师通知后，已按要求完成了全部工作，请予以复查。

详细内容：关于 35KV 集电线路集塔基础施工

1、集电线路 B17 号基塔基础模板拆除发现的大面积蜂窝麻面、漏振问题已整改完毕。

附件：相关工作完成情况说明。

施工单位（盖章）

项目经理（签字）：

林军
2020年03月22日

项目监理机构审查意见：

已整改

项目监理机构（盖章）

专业监理工程师（签字）：

周永
2020年3月22日

注：本表一式 3 份。项目监理机构签署审查意见后自留 1 份，报建设单位 1 份，返回施工单位 1 份。

