

表 B.1.8 监理工程师通知回复单

工程名称: 智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号: PGFD-B18-048

致: 常州正衡电力工程监理有限公司智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目监理部

我单位接到编号为 PGFD-ZL-ZHJL-048 的监理工程师通知后, 已按要求完成了全部工作, 请予以复查。

主题: 关于 F35 风机机位箱变接地扁铁锈蚀事宜

详细内容: F35 风机机位箱变接地扁铁锈蚀问题, 已进行除锈并补刷防腐漆。并对所有机位进行复查, 已整改完成

附件:

施工单位 (盖章)

项目经理 (签字): 林军



2020 年 04 月 19 日

项目监理机构审查意见:

已按要求整改完成.

项目监理机构 (盖章)

专业监理工程师 (签字): 智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目 监理项目部



2020 年 04 月 20 日

注: 本表一式 3 份。项目监理机构签署审查意见后自留 1 份, 报建设单位 1 份, 返回施工单位 1 份。



