

表 B.1.8 监理工程师通知回复单

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号：PGFD-B18-050

致：常州正衡电力工程监理有限公司智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目监理部

我单位接到编号为 PGFD-ZL-ZHJL-050 的监理工程师通知后，已按要求完成了全部工作，请予以复查。

详细内容：1、F32#机位箱变油池损坏处已修复。

附件：相关工作完成情况说明。

施工单位（盖章）

项目经理（签字）：



项目监理机构审查意见：

经复查通知问题已整改。

项目监理机构（盖章）

专业监理工程师（签字）：

赵方荣

2020年5月30日

整改图片



F32#机位箱变油池