

监理通知单

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号：PGFD-ZL-ZHJL-024

致：智慧能源偏关 9.95MW 风电项目总包项目部

主题：关于 F09 号风机外网接地质量事宜

内容：

我监理工程师巡视检查发现问题：

F09 号风机外网扁铁焊接不符合设计及规范要求，焊接完成后的扁铁及降阻模块都裸露在外，未加土覆盖，且未加降阻剂。每道工序完成后质量员要做好自验工作，符合要求后再报监理验收，资料也要同步跟上。

望你部接通知单后认真对照整改，整改后再报监理复查，确保质量符合规范及设计要求，请在 7 月 25 日前书面回复。

（详情见附件图片）

项目监理机：（章）

总/专业监理工程师（签字）：

2019 年 07 月 23 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存 1 份，监理项目部存 1 份。

