

监 理 通 知 单

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号：PGFD-ZL-ZHJL-011

致：中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目
施工项目部

主题：风机基础施工质量

内容：

经我部监理工程师现场巡视检查发现如下问题：

现场巡视检查发现 F19 风机基础拆模后，基础表面存在蜂窝、麻面质量缺陷。

要求施工单位质检人员加强质量管理，按规范要求向施工人员详细对砼的振捣进行
技术交底，保证砼的观感质量。

上述问题要求施工单位进行整改，2 日内整改完成，并把整改结果报监理项目部复检。

项目监理机构（章）
总、专监理工程师（签字）


2019 年 05 月 31 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。

