

监 理 通 知 单

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号：PGFD-ZL-ZHJL-021


致：中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目施工项目部

事由：关于高压配电装置基础灰土挤密桩施工事宜

内容：

2019 年 7 月 11 日监理项目部监理人员现场巡视检查发现问题：

监理现场巡视检查发现高压配电装置基础灰土挤密桩施工过程中未按设计图纸文件要求施工，设计要求桩深度为 9 米，现场检查 8.15 米，现要求施工单位按设计图纸施工。



以上问题要求施工单位在 2 日整改完成，整改完成报业主项目部、监理项目部复查，并回复，检查合格后方可继续施工。

项目监理机构（章）

总、专监理工程师（签字）

赵永贵

2019 年 07 月 11 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。