

表 B.1.8 监理工程师通知回复单

工程名称: 智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号: PGFD-B18-001

致: 常州正衡电力工程监理有限公司

我单位接到编号为 PGFD-ZHJL-001 的监理工程师通知后, 已按要求完成了全部工作, 请予以复查。

详细内容: 我单位已按要求整改 F19-F23 机位存在的问题, 1. 基坑边坡已按规范要求整改放坡; 2. 基坑周围安全防护围栏及安全标识正在制作当中; 3. 基坑挖出土方距离基坑边缘间距太近已按规范要求进行整改且已按规范预留足够的工作面; 4. 基坑已按要求做防雨措施。

附件: 相关整改完成照片。

施工单位 (盖章)

项目经理 (签字): 井军

2019 年 04 月 26 日

项目监理机构审查意见:

符合设计

项目监理机构 (盖章)

专业监理工程师 (签字): 李. 俊

2019 年 4 月 27 日

注: 本表一式 3 份。项目监理机构签署审查意见后自留 1 份, 报建设单位 1 份, 返回施工单位 1 份。



附件:

