

表 R 1.8 监理工程师通知回复单

工程名称: 智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号: PGFD-B18-005

致: 常州正衡电力工程监理有限公司

我单位接到编号为 PGFD-ZHJL-005 的监理工程师通知后, 已按要求完成了全部工作, 请予以复查。

详细内容: 我单位已按要求整改 F21 风机基础 2:8 灰土垫层质量问题: 1. 基础 300mm2:8 灰土垫层使用 20 吨压路机碾压基础周围有压不到的地方, 已使用打夯机分层打夯。2. 成形后的 2:8 灰土垫层已进行洒水养护及覆盖养护。

附件: 相关整改完成照片。

施工单位 (盖章)

项目经理 (签字):



2019 年 05 月 08 日

项目监理机构审查意见:

经复核, 通知单所提问题已整改, 符合规范要求

项目监理机构 (盖章)

专业监理工程师 (签字):



2019 年 5 月 9 日

注: 本表一式 3 份。项目监理机构签署审查意见后自留 1 份, 报建设单位 1 份, 返回施工单位 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建

附件:

