

表 B1.8 监理工程师通知回复单

工程名称: 智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号: PGFD-B18-009

致: 常州正衡电力工程监理有限公司

我单位接到编号为 PGFD--ZL-ZHJL-009 的监理工程师通知后, 已按要求完成了全部工作, 请予以复查。

详细内容: 我单位已按要求施工风机基础回填、混凝土养护测温:

1. F19#、F21#、F24#、F31# 风机基础回填施工, 严格按照设计要求进行分层回填压实, 基础每回填一层压实一层, 且每层进行压实度取样试验, 每台基础回填取样有监理现场监督见证取样;

2. 已浇筑完成的风机基础混凝土严格按照规范要求进行洒水养护, 混凝土测温按照监理通知单要求进行测温。

附件: 相关整改完成照片。

施工单位 (盖章)

项目经理 (签字):



2019年06月02日

项目监理机构审查意见:

经检查, 已按要求整改完成。

项目监理机构 (盖章)

专业监理工程师 (签字):



2019年06月03日

注: 本表一式 3 份。项目监理机构签署审查意见后自留 1 份, 报建设单位 1 份, 返回施工单位 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建

附件:



