

监 理 通 知 回 复 单

工程名称：江苏永鼎股份有限公司 5MW 分布式光伏发电项目

致：常州正衡电力工程监理有限公司监理项目部


抄送：苏州华瑞新能源开发有限公司项目部

事由：关于吊装材料事宜

内容：我方接到编号为 ZHJL-TZ-003 的监理通知单后，已按要求完成，现报上，请予以复查。

- 1、已安排现场施工人员加强安全规范施工教育。
- 2、已在屋顶周边设置安全网。
- 3、材料吊运时已设立警示标志，现场已安排专职人员现场监督。
- 4、厂方屋面已设立吊装平台。
- 5、已加强施工人员规范教育，轻拿轻放。
- 6、吊装时施工人员及管理人员已安排到位。
- 7、已加强施工人员安全教育，在顶棚处不随意走动。

后附相关问题照片。



监理项目部复查意见

经复核，上述问题已整改到位，符合要求。



注 本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。



