

## 监 理 通 知 单

工程名称：江苏永鼎股份有限公司 5MW 分布式光伏发电项目 号:ZHJL-TZ-002

致：苏州高创特新能源发展有限公司 施工项目部

抄送：苏州华瑞新能源开发有限公司 项目部

事由：关于中压块材料进场事宜

内容：

你单位进场材料中压块宽度现场检测为 26mm，与设计图纸 20mm 严重不符。

现监理项目部要求你单位对此批次材料做退场处理，不得使用至相关施工部位。

如对本监理通知单内容有异议，请在 48 小时内向监理提出书面报告。  
请于 2018 年 11 月 12 日前填报回复单。



注本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份