

监 理 通 知 单

工程名称: 江苏永鼎股份有限公司 5MW 分布式光伏发电项目 编号: ZHJL-TZ-008

致: 苏州高创特新能源发展股份有限公司 施工项目部

抄送: 苏州华瑞新能源开发有限公司项目部

事由: 现场电缆线敷设事宜

内容:

经现场业主与监理人员巡视发现, 现场电缆线敷设存在以下问题:

- 1、电缆桥架里 1*4 电缆线被放在 3*50/70 电缆线下面。
- 2、电缆线敷设太乱, 要求整理好绑扎固定。

针对以上问题, 现要求你单位及时进行整改, 对施工人员重新进行技术交底, 并保留相关影像资料。(限 3 日内回复)

如对本监理通知单内容有异议, 请在 48 小时内向监理提出书面报告。
请于 2018 年 12 月 23 日填报回复单。

监理项目部 (章)

总监理工程师: 徐耀生

日期: 2018 年 12 月 21 日

注本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份