

监 理 通 知 单

工程名称：太仓瑞鑫新能源有限公司新建 5.98MW 分布式发电项目
编号：ZHJL-TZ-001

致：中国电建集团上海能源装备有限公司 施工项目部

抄送：太仓瑞鑫新能源有限公司 项目部

事由：关于组件安装事宜

内容：

你单位承建的【太仓瑞鑫新能源有限公司新建 5.98MW 分布式发电项目】工程。在业主方和监理方在现场巡视过程中发现，模块车间屋顶已安装的组件有工人踩踏现象，表面有脚印，并且脚印清晰。踩踏组件，容易对组件造成隐裂，现要求你方对现场管理人员和施工人员做好技术交底，如再出现此种情况，将对你方进行经济考核。

后附相关问题照片。

如对本监理通知单内容有异议，请在 48 小时内向监理提出书面报告。
请于 2018 年 12 月 19 日前填报回复单。

监理项目部（章）

总监理工程师：

日期： 2018 年 12 月 17 日

监理项目部

注本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份



由 扫描全能王 扫描创建

