

表 B.07 监理工程师通知单

工程名称：天津市滨海新区古林街马棚口 70MWp 渔光互补光伏发电项目

编号：TJYG-01-ZH-B07-003

致：四川宝能电力工程设计有限公司

事由：关于安全及质量事宜

内容：你单位天津市滨海新区古林街马棚口 70MWp 渔光互补光伏发电项目，目前进行升压站设备安装、调试、试验工作，外线组塔工作电缆架设工作已经开始施工。你单位在施工过程中存在安全问题，现对你单位提出以下事项：

- 1、现场升压站安装、调试试验工作存在高空作业，现场作业人员需正确佩戴安全帽、安全带，你单位应加强安全管理。一次、二次柜布线工作操作平台安全距离不够，需搭建安全网、安全平台；
- 2、外线组塔作业属于高空作业，现场巡视发现部分施工人员未及时佩戴安全带，你单位应加强安全教育，增加安全管理人员；
- 3、现属于冬季施工，容易结冰施工作业面较滑，你单位应做好防滑、防冻措施，避免意外发生；
- 4、光伏区组件安装施工正在进行，现场发现组件、支架摆放零散，你单位应加强物资控制，避免二次运输组件造成组件隐裂、破碎；
- 5、现场发现单块组件正负极短接，要求你单位立即进行整改，如造成组件损坏你单位应付全部责任。

以上问题你项目部必须及时整改到位，对各个班组进行技术交底，并组织人员对存在问题进行整改到位，报项目监理机构验收。

限 2 个工作日内回复。

项目监理机构(章)：

总监理工程师：

日

期：2018.12.21

本表一式 3 份，由监理单位填发，抄送相关单位。