

监理通知单回复


工程名称：先锋电气厂房屋顶 5.5MWp 分布式光伏发电项目
编号：ZHJL-003

致：常州正衡电力工程监理有限公司（项目监理机构）

我方接到编号为 003 事由为《12#屋面基础排布相关事宜》的监理通知单后，已按要求完成相关整改工作，通知单所列问题和整改措施回复如下，请予以复查。

- 1、检查并处理相关排布高低不平基础，使之摆放平稳以便于后期支架正常安装。

我项目部安以上措施全部落实定位，并在后续施工过程中认真执行相关要求。



承包单位：

项目经理：

日期：



复查意见：

已整改，合格

项目监理机构：

总/专业监理工程师：

日期：

2018.12.12

注：本表各相关单位各一份。