

监理通知单回复


工程名称：先锋电气厂房屋顶 5.5MWp 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-005

致：常州正衡电力工程监理有限公司（项目监理单位）

我方接到编号为 005 事由为《光伏组件安装相关事宜》的监理通知单后，已按要求完成相关整改工作，通知单所列问题和整改措施回复如下，请予以复查。

1、检查光伏组件安装完成后存在中压块未扣紧情况，重新扣紧。



我项目部安以上措施全部落实定位，并在后续施工过程中认真执行相关要求。

承包单位：

项目经理：

日期：

汪进昌

2018.12.30

复查意见：

已整改、合格

项目监理单位：

总/专业监理工程师：

日期：

（签名）

2018.12.30

注：本表各相关单位各一份。