

监理通知回复单

工程名称：江苏丹阳凯伦铝业5.5MW分布式光伏发电项目

编号：ZJGN-DYKL-D1-001

致：常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部：

我方接到编号为 ZHJL-ZHJL--001 的监理通知后，已按要求完成了工作，现报上，请予以复查。

详细内容：

- 1、搭建的安全通道已悬挂安全网、安全标志。
- 2、安全通道踏板已对焊点不足部分进行焊接。
- 3、屋面女儿墙低矮部分已做临边维护。

施工项目部（章）：

项目经理：

日期：



监理项目部复查意见：

同意整改，

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：

日期：



注 本表一式____份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部存____份。

