

监理工程师通知单

工程名称：江苏丹阳凯伦铝业 5.5MW 分布式光伏发电项目


编号：ZHJL-JLTZ-006

致：中机国能浙江工程有限公司

事由 关于施工垃圾及设备安装的事宜

内容

经现场检查发现贵方建设的江苏丹阳凯伦铝业 5.5MW 分布式光伏发电项目在安装汇流箱及逆变器时，部分设备支架与设备连接所用螺栓偏小不能有效牢固的连接。且屋面存在大量垃圾，屋面天沟内存在大量杂物。要求贵方于 5 日内完成以上问题的整改及面回复，并对所有屋面进行排出消除类似情况。若未按要求进行整改所造成的后果由你单位进行承担。



监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：2019 年 1 月 16 日

本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。