

表 A.18 监理工程师通知回复单

工程名称：江苏丹阳凯伦铝业 5.5MW 屋顶分布式光伏发电项目 编号：KLLVGF-ZJZJ-A18-005

致：常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理单位

我方接到编号为 ZHJL-JLTZ-005 的监理工程师通知单后，已按要求完成了工作，现报上，请予以复查。


详细内容：

屋面桥架安装固定方式未要求使用夹具，我方在有库存情况下为美观采用夹具固定支座，该项为辅材，不记入支架安装类，也不应按技术协议中支架安装要求进行验收。安装过程中固定不到位或不美观部分已整改完成。

承包单位（章）：

项目经理：

日期：



项目监理单位复查意见：

完成整改

项目监理单位（章）：

专业监理工程师：

日期：

2019.1.16



填报说明：

本表一式三份，由承包单位填报，建设单位、项目监理单位、承包单位各一份。