

监理通知回复单

工程名称: 江苏丹阳凯伦铝业5.5MW分布式光伏发电项目

编号: ZJGN-DYKL-D1-006

致: 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部:

我方接到编号为 ZHJL-ZHJL--006 的监理通知后, 已按要求完成了工作, 现报上, 请予以复查。

详细内容:

对于设备支架与设备连接所用螺栓偏小问题已经完成整改, 并对屋面、天沟存留垃圾进行清理检查。现已整改完成。

施工项目部(章):

项目经理: 王长远

日期: 2019.1.21

丹阳分布式光伏发电
项目部

监理项目部复查意见:

整改完成

监理项目部(章):

总/专业监理工程师: 王朝辉

日期: 2019.1.21

注 本表一式____份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各一份, 施工项目部存____份。