

通知回复单

工程名称：江苏泰州众品 1.5MW 分布式光伏发电

工程编号：

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部：

我单位在收到编号为 001 的监理工程师通知单后，已按照要求完成相关内容的整改工作，现上报，请予以复查：

1. 我单位已拆除所有尺寸与图纸不一致的底座和立柱并安排重新发货
2. 所以存在锈迹严重的斜梁目前已全部拆除并安排重新发货。
3. 背拉条安装问题已联系设计院重新做设计并安排厂家按照要求生产。



注 本表一式 份，由施工项目部填报，监理项目部 份、施工项目部存 份。