

监 理 通 知 单

工程名称：菏泽众兴水环境有限公司 2MW 分布式光伏发电项目 编号：GFDZJBM08-002

致：常州天合智慧能源工程有限公司施工项目部：

事由： 关于施工现场存在的问题

内容：

厂区支架基础有九处（A3、A5、A8、B11、C2、L12、Q2、P3、R11）基坑存在障碍物，与设计图纸不符，要求贵单位需向设计单位确定方案。

附：障碍物影像

针对以上问题请贵公司接到通知后，针对以上问题，2 日内进行回复。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日 期： 2019 年 3 月 22 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建







