

监 理 通 知 单

工程名称：菏泽众兴水环境有限公司 2MW 分布式光伏发电项目 编号：GFDZJBM08-014

致：常州天合智慧能源工程有限公司施工项目部：

事由：关于光伏支架安装存在的问题：

内容：光伏支架安装完成，我监理项目部对光伏支架安装检查发现，个别光伏支架立柱安装时底部控制螺母未进行找平，导致立柱与横梁连接部位缝隙偏大，现要求贵单位对支架立柱底部螺母进行校正，保证支架立柱与横梁连接部位偏差符合设计及规范要求。

针对以上问题请贵公司接到通知后，针对以上问题，3 日内进行整改并回复。

监理项目部（章）


总/专业监理工程师：

日期：2019 年 7 月 26 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。



扫描全能王 创建



扫描全能王 创建