

监理通知单

工程名称：大连新重集团 1MW 分布式光伏发电项目

编号：JXM7-ZH-001

致：锐昱新能源（大连）有限公司大连新重集团光伏发电项目部：

事由：

关于热镀锌钢支架及配件进场与设计图纸不符问题

内容：

2018 年 12 月 13 日进场的热镀锌钢支架及配件与设计图纸不符情况如下：

图名	设计图纸要求	进场材料
横梁	U41*62*2.2	U41*41*2.5
压块螺栓	弹簧式	塑翼式
横梁连接件	60*41*3--400	48*41*3--200
横梁连接螺栓	M8*25	M10*30
铰链接件螺栓	M12*60	M10*70

要求你方立即进行整改。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：刘世强

日期：2018 年 12 月 13 日

注 本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。



由 扫描全能王 扫描创建