

监 理 通 知 单

工程名称: 大连新维集 100 分布式光伏发电项目

编号: JXM7-JLZH-003

主送: 辽宁锦舒电力工程有限公司

抄送: 锐显新能源科技(大连)有限公司

事由: 没按照设计图纸施工

内容:

今巡视发现你方以下没按照设计图纸施工:

1. 机加工厂房彩钢瓦上组件阵列四平方线至逆变器有部分线缆裸露在外, 没按设计施工。
2. 铸造车间桥架支撑间距, 没按设计间距施工。
3. 桥架通讯电缆格栅, 没按设计施工安装。

现我方要求你方必须按照设计图纸施工, 如不按照设计图纸施工, 所造成的返工和施工滞后与经济损失有你方自行承担。

后附图片

回复:

限你方两日内回复。

项目监理单位(章):

专业监理工程师:

日期: 2019.1.11

注: 本表一式三份, 由监理单位填写, 建设单位项目部、施工项目部各存一份, 监理单位存一份。