

监 理 通 知 单

工程名称：温州物隆源分布式光伏发电项目

编号：WLY-TZD-008

致：宏昌建筑集团有限公司（物隆源项目部）

事由：关于现场安全大检查发现问题

内容：

日前业主及我方监理全面大检查时发现以下安全隐患：

- 1、经开物流园、来源实业临时用电私搭乱接，线路散乱在路面上，没有一机一闸一保护，严重违反临时用电规范，特别是钢结构加固临时用电行为，存在极大安全隐患。
- 2、现场动火作业存在不消除周围易燃物，没有消防措施、没有监火人，直接动火现象。
- 3、彩钢瓦屋顶边缘行走通道没有任何安全醒目表识和安全防护措施，且爬梯安装不牢固。
- 4、现场施工安全设施时间长久无人恢复，现场材料、器具乱堆乱放，杂乱无章，易燃物垃圾任意丢弃，卫生问题时常遭物业投诉。
- 5、来源实业车水马龙、络绎不绝，而开挖后的基坑周围却没有任何安全标识和施工挡板。
- 6、现场安全帽、安全带使用不规范，只是象征性的佩戴。
- 7、个别工人存在抽烟、随地大小便行为。

以上问题是你方项目管理的懈怠，是对安全问题的无视，是对人民生命财产的漠视，希望你方结合响水“3.21”，3月22日发生的“湖南客车失火事件”等特大安全事故吸取教训，引以为戒，对以上问题限一日内整改回复！

附图：4张

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：徐耀生

日期：2019年3月24日

注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存份。



