

监理通知回复单

工程名称: 温州物隆源分布式光伏发电项目

编号: WLY-XINH-C-TZD-001

致: 温州物隆源分布式光伏发电 监理项目部:

我方接到编号为 WLY-TZD-002 的监理通知后, 已按要求完成了 现场质量问题 工作, 现报上, 请予以复查。
详细内容如下:

- 1、经开物流园钢结构檩条加固, 我方已按设计及要求整改;
- 2、热镀锌支架角度问题, 我施工方考虑现场屋面问题, 支架为不可调节支架, 导致部分支架角度存在偏差, 现已向设计单位反应, 待设计房给出合理的调整方案;
- 3、来源实业 3 号楼由于楼面高低不平, 目前只是校正支架角度阶段, 后期我施工方会采用水泥砂浆填充, 以保证持久性、安全性。

施工项目部 (章):

项目经理:

日期:

2019.1.16

监理项目部复查意见:

经复查, 经开物流园檩条焊接已按要求整改
支架角度问题回复属实

监理项目部 (章):

总/专业监理工程师:

日期:

2019.1.16

注 本表一式 3 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各一份, 施工项目部存 1 份。