

监理通知回复单

工程名称: 温州物隆源分布式光伏发电项目

编号: WLY-XINHC-TZD-004

致: 温州物隆源分布式光伏发电 监理项目部:

我方接到编号为 WLY-TZD-004 的监理通知后, 已按要求完成了 现场质量问题 工作, 现报上, 请予以复查。

详细内容如下:

1. 针对逆变器、汇流箱位置与图纸不符, 我方已按设计要求在改进
2. 针对彩钢瓦边缘未有防护措施事情, 我方将爬梯改进后统一拉彩旗及防护栏
3. 铝合金支架安装有偏离现象, 截止 3 月 10 日已改进完成



监理项目部复查意见:

1. 针对逆变器、汇流箱安装问题, 待现场整改后确认
 2. 针对防护措施问题, 待现场整改后确认
 3. 铝合金支架安装有位置偏离现象依旧存在
- 以上问题要求你方整改后报我方复检, 限期天



注 本表一式 3 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各一份, 施工项目部存 1 份。