

监理通知回复单

工程名称: 温州物隆源分布式光伏发电项目

编号: WLY-XINHC-TZD-005

致: 温州物隆源分布式光伏发电 监理项目部:

我方接到编号为 WLY-TZD-005 的监理通知后, 已按要求完成了 现场质量问题 工作, 现报上, 请予以复查。
详细内容如下:

1. 考虑到 PE 线管耐热性差、易碎, 已于业主沟通, 同意将原有设计 PE 线管, 改为 KJB 线管



监理项目部复查意见:

已与业主确认, 同意设计更改



注 本表一式 3 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各一份, 施工项目部存 1 份。