

监理通知回复单

编号: WLY-XINHCTZD-007

工程名称: 温州物隆源分布式光伏发电项目

致: 温州物隆源分布式光伏发电 监理项目部:

我方接到编号为 WLY-TZD-007 的监理通知后, 已按要求完成了 质量问题 工作, 现报上, 请予以复查。

详细内容如下:

1. 对于经开 2 号箱变拆模后出现漏筋、麻面问题, 现已用自伴水泥砂浆抹面;
2. 针对预制舱底板未按设计要求施工问题, 现已将做好的预制舱全部拆除, 重新制作



监理项目部复查意见:

1. 经现场复查, 未整改, 限作方 2 日内完成整改
2. 情况属实



注 本表一式 3 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各一份, 施工项目部存 1 份。